

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
3	GX-B1344/21-8-24002	2024年2月21日	2024年1月11日2#主要通风机运行时测定的外部漏风量为391m <sup>3</sup> /min，计算的外部漏风率为2.1%，符合《煤矿安全规程》规定“其外部漏风率在没有提升设备时不得超过5%”的要求。	