

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
13	GX-B1344/21-8-24003	2024. 3. 22	1 #主要通风机运行时测定的外部漏风量为 $219\text{m}^3/\text{min}$ ，计算的外部漏风率为 2.4%，符合《煤矿安全规程》规定“其外部漏风率在不提升设备时不得超过 5%”的要求。	 <p>2024.3.2</p>
14	GX-B1344/21-8-24004	2024. 3. 22	2#主要通风机运行时测定的外部漏风量为 $208\text{m}^3/\text{min}$ ，计算的外部漏风率为 2.3%，符合《煤矿安全规程》规定“其外部漏风率在不提升设备时不得超过 5%”的要求。	 <p>2024.3.1</p>