


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1328/20-6-24103	2024/9/6	本次共检绝缘手套6只，6只绝缘手套所检项目合格。	
2	GX-B1328/20-6-24104	2024/9/6	本次共检全橡胶绝缘胶靴6只，6只全橡胶绝缘胶靴所检项目合格。	

3	GX-B1328/20-6-24105	2024/9/6	本次共检绝缘杆 1组，1组绝缘杆所检 项目合格。	
4	GX-B1328/20-6-24106	2024/9/6	本次共检验电器 2支，2支验电器所检 项目合格。	
5	GX-B1328/20-6-24100	2024/9/6	本次共检绝缘手套4 只，4只绝缘手套所 检项目合格。	

6	GX-B1328/20-6-24101	2024/9/6	本次共检全橡胶绝缘胶靴4只，4只全橡胶绝缘胶靴所检项目合格。	
7	GX-B1328/20-6-24102	2024/9/6	本次共检验电器2支，2支验电器所检项目合格。	
8	GX-B1598/24-6-24105	2024/9/6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.85%，小于5%为正常。	

9	GX-B1598/24-6-24106	2024/9/6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.31%，小于5%为正常。	
10	GX-B1598/24-6-24107	2024/9/6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.14%，小于5%为正常。	
11	GX-B1598/24-6-24108	2024/9/6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.72%，小于5%为正常。	

12	GX-B1598/24-6-24109	2024/9/6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.51%，小于5%为正常。	 2024 07 18
13	GX-B1598/24-6-24110	2024/9/6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.40%，小于5%为正常。	 2024 07 18
14	GX-B1598/24-6-24111	2024/9/6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.67%，小于5%为正常。	 2024 07 18

15	GX-B1598/24-6-24112	2024/9/6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.62%，小于5%为正常。	
16	GX-B1328/20-6-24107	2024/9/6	本次共检绝缘手套26只，26只绝缘手套所检项目合格。	
17	GX-B1328/20-6-24108	2024/9/6	本次共检全橡胶绝缘胶靴20只，20只全橡胶绝缘胶靴所检项目合格。	

18	GX-B1328/20-6-24109	2024/9/6	<p>本次共检验电器 6支，6支验电器所检 项目合格。</p>	
19	GX-B1328/20-6-24110	2024/9/6	<p>本次共检绝缘杆 1支，1支绝缘杆所检 项目合格。</p>	
20	GX-B1328/20-6-24111	2024/9/6	<p>本次共检携带式接地 和接地短路装置 1组，1组携带式接地 和接地短路装置所检 项目合格。</p>	

21	GX-B1328/20-6-24112	2024/9/6	本次共检绝缘杆 1组，1组绝缘杆所检 项目合格。	
22	GX-B1328/20-6-24113	2024/9/6	本次共检绝缘鞋 4只，4只绝缘鞋所检 项目合格。	

45

46

47

