

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
3	GX-B1370/21-9-24022	2024年10月12日	<p>存在问题： 安全监控设备使用情况月报中二氧化碳传感器型号错误。</p> <p>建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。</p>	
4	GX-B1370/21-9-24020	2024年10月14日	<p>存在问题： 1、安全监控设备台账中风速传感器型号错误。 2、安全监控布置图未及时更新。</p> <p>建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。</p>	

5	GX-B1371/21-9-24036	2024年10月16日	<p>存在问题： 监测监控系统布置图中二氧化碳传感器描述不清。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	
6	GX-B1370/21-9-24019	2024.10.17	<p>存在问题： 1、安全监控设备台账未及时更新； 2、压风机温度传感器报警无法切断压风机电源。 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	
7	GX-B1370/21-9-24021	2024年10月17日	<p>存在问题： 1、安全监控设备台账中风筒传感器、风门传感器型号错误。 2、煤矿安全监控布置图中二氧化碳传感器描述不清。 除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	