


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1495/20-P-25851~25872	2025. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置22台，22台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
2	GX-B1495/20-P-25873~25877	2025. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置5台，5台防爆型高压配电装置所检项目合格。	

3	GX-B1495/20-P-25878~25879	2025. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置2台，2台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
4	GX-B1495/20-P-25880~25887	2025. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置8台，8台防爆型高压配电装置所检项目合格。	

5	GX-B1495/20-P-25888~25891	2025. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置4台，4台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
6	GX-B1495/20-P-25892~25895	2025. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置4台，4台防爆型高压配电装置所检项目合格。	

7	GX-B1495/20-P-25896~25902	2025. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置7台，7台防爆型高压配电装置所检项目合格。	 2025. 3. 11
8	GX-B1495/20-P-25903~25906	2025. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置4台，4台防爆型高压配电装置所检项目合格。	 2025.3.19

9	GX-B1598/24-P-25001	2025. 5. 6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1. 63%，小于5%为正常。	
10	GX-B1598/24-P-25002	2025. 5. 6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1. 54%，小于5%为正常。	

11	GX-B1598/24-P-25003	2025. 5. 6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.04%，小于5%为正常。	
12	GX-B1598/24-P-25004	2025. 5. 6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.46%，小于5%为正常。	

13	GX-B1598/24-P-25005	2025. 5. 6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.73%，小于5%为正常。	
14	GX-B1598/24-P-25006	2025. 5. 6	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.70%，小于5%为正常。	

15	GX-B1323/21-P-25074~25077	2025. 5. 8	所检项目合格。	
16	GX-B1323/21-P-25078~25081	2025. 5. 9	所检项目合格。	

17	GX-B1323/21-P-25095~25096	2025. 5. 9	所检项目合格。	
18	GX-B1323/21-P-25093~25094	2025. 5. 9	所检项目合格。	

19	GX-B1323/21-P-25086~25090	2025. 5. 9	所检项目合格。	
20	GX-B1323/21-P-25091~25092	2025. 5. 9	所检项目合格。	

21	GX-B1323/21-P-25082~25085	2025. 5. 8	所检项目合格。	
----	---------------------------	------------	---------	---