

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
15	GX-B1303/21-4-24014	2024. 10. 24	综合判定：合格。	
16	GX-B1303/21-4-24015	2024. 10. 24	综合判定：合格。	

17	GX-B1303/21-4-24016	2024/10/24	综合判定：合格。	
18	GX-B1598/24-4-24019	2024. 10. 30	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.66%，小于5%为正常。	
19	GX-B1598/24-4-24020	2024. 10. 30	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.30%，小于5%为正常。	

20	GX-B1598/24-4-24021	2024. 10. 30	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.34%，小于5%为正常。	
21	GX-B1598/24-4-24022	2024. 10. 30	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.97%，小于5%为正常。	
22	GX-B1598/24-4-24023	2024. 10. 30	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.79%，小于5%为正常。	

23	GX-B1598/24-4-24024	2024. 10. 30	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.90%，小于5%为正常。	
24	GX-B1598/24-4-24025	2024. 10. 30	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.89%，小于5%为正常。	
25	GX-B1598/24-4-24026	2024. 10. 30	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.70%，小于5%为正常。	