序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
18	GX-B1600/21-F-24002	2024. 1. 15	可不注水煤层	
19	GX-B1600/21-F-24003	2024. 1. 15	可不注水煤层	
20	GX-B1377/22-F-24006	2024. 1. 18	所检项目合格	2024.1.11

21	GX-B1377/22-F-24007	2024. 1. 18	所检项目合格	2024/1/1
22	GX-B1377/22-F-24008	2024. 1. 18	所检项目合格	20241.11

23	GX-B1377/22-F-24009	2024. 1. 18	所检项目合格	
24	GX-B1377/22-F-24010	2024. 1. 18	所检项目合格	2024.1.11

25	GX-B1377/22-F-24011	2024. 1. 18	所检项目合格	
26	GX-B13489/21-F-24001 [~] F-24002	2024. 1. 18	所检项目合格	

27	GX-B1377/22-F-24012	2024. 1. 18	所检项目合格	
28	GX-B1377/22-F-24013	2024. 1. 18	所检项目合格	

29	GX-B1489/21-F-24001、F-24002	2024. 1. 18	所检项目合格	20.4/1.17
30	GX-B1377/22-F-24016	2024. 1. 23	除击穿电压不合格 外,其余所检项目 合格	2024.117

31	GX-B1492/21-F-24001	2024. 1. 23	所检项目合格	2022
32	GX-B1377/22-F-24014	2024. 1. 23	所检项目合格	

33	GX-B1377/22-F-24015	2024. 1. 23	所检项目合格	20247/16
34	GX−B1378/22−F−24024∼F−24025	2024. 1. 23	所检项目合格	

35	GX-B1377/22-F-24017	2024. 1. 23	所检项目合格	2024/1/22
36	GX-B1377/22-F-24018	2024. 1. 23	所检项目合格	2024/1/22

37	GX-B1377/22-F-24019	2024. 1. 23	所检项目合格	2024/1/22
38	GX-B1377/22-F-24020	2024. 1. 23	所检项目合格	2024/1/22