


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
110	GX-B1522/20-Y-24066	2024年6月4日	所检项目合格。	 A yellow drilling rig with the label 'ZB2-020' is positioned on a dirt surface. A worker in a high-visibility vest stands next to it. The background shows a clear blue sky and a distant horizon. A yellow timestamp '2024/5/23' is visible in the bottom right corner of the image.
111	GX-B1522/20-Y-24067	2024年6月4日	所检项目合格。	 A yellow drilling rig with the label 'ZB2-021' is positioned on a dirt surface. A worker in a high-visibility vest stands next to it. The background shows a clear blue sky and a distant horizon. A yellow timestamp '2024/5/23' is visible in the bottom right corner of the image.

112	GX-B1522/20-Y-24068	2024年6月4日	所检项目合格。	
113	GX-B1522/20-Y-24069	2024年6月4日	所检项目合格。	

114	GX-B1522/20-Y-24070	2024年6月4日	所检项目合格。	
115	GX-B1522/20-Y-24071	2024年6月4日	所检项目合格。	



116	GX-B1522/20-Y-24072	2024年6月4日	所检项目合格。	 A yellow crawler-mounted hydraulic platform is shown outdoors on a dirt surface. A worker wearing a red hard hat and a high-visibility yellow vest stands on the platform. The platform has a blue and white label with the number 'ZB2-033'. A yellow date stamp '2024/6/3' is visible in the bottom right corner of the image.
117	GX-B1495/20-Y-24418~24419	2024年6月5日	本次共检高压防爆开关2台，2台高压防爆开关所检项目合格。	 A worker wearing a white protective suit and a black cap is kneeling on the floor, working on a high-voltage switch. The switch is a large, red, metal cabinet with a door open. A yellow date stamp '2024/4/7' is visible in the bottom right corner of the image.

118	GX-B1495/20-Y-24420~24423	2024年6月5日	本次共检高压防爆开关4台，4台高压防爆开关所检项目合格。	
119	GX-B1495/20-Y-24424~24425	2024年6月5日	本次共检高压防爆开关2台，2台高压防爆开关所检项目合格。	

120	GX-B1495/20-Y-24426~24427	2024年6月5日	本次共检高压防爆开关2台，2台高压防爆开关所检项目合格。	
121	GX-B1495/20-Y-24428~24429	2024年6月5日	本次共检高压防爆开关2台，2台高压防爆开关所检项目合格。	

122	GX-B1495/20-Y-24430~24433	2024年6月5日	本次共检高压防爆开关4台，4台高压防爆开关所检项目合格。	
123	GX-B1495/20-Y-24434	2024年6月5日	所检项目合格。	

124	GX-B1495/20-Y-24435~24436	2024年6月5日	本次共检高压防爆开关2台，2台高压防爆开关所检项目合格。	
125	GX-B1495/20-Y-24437~24438	2024年6月5日	本次共检高压防爆开关2台，2台高压防爆开关所检项目合格。	

126	GX-B1495/20-Y-24439	2024年6月5日	所检项目合格。	
127	GX-B1495/20-Y-24440~24442	2024年6月5日	本次共检高压防爆开关3台，3台高压防爆开关所检项目合格。	

128	GX-B1495/20-Y-24443~24446	2024年6月5日	本次共检高压防爆开关4台，4台高压防爆开关所检项目合格。	
129	GX-B1495/20-Y-24447~24448	2024年6月5日	所检项目合格。	

130	GX-B1495/20-Y-24449~24450	2024年6月5日	本次共检高压防爆开关2台，2台高压防爆开关所检项目合格。	
131	GX-B1495/20-Y-241081~241082	2024年6月5日	本次共检高压防爆开关2台，2台高压防爆开关所检项目合格。	

132	GX-B1495/20-Y-24609~24615	2024年6月5日	本次共检高压开关柜7台，7台高压开关柜所检项目合格。	
133	GX-B1495/20-Y-24616~24625	2024年6月5日	本次共检高压开关柜10台，10台高压开关柜所检项目合格。	

134	GX-B1495/20-Y-24626~24631	2024年6月5日	本次共检高压开关柜6台，6台高压开关柜所检项目合格。	
135	GX-B1495/20-Y-24632~24640	2024年6月5日	本次共检高压开关柜9台，9台高压开关柜所检项目合格。	

136	GX-B1495/20-Y-24641~24655	2024年6月5日	本次共检高压开关柜15台，15台高压开关柜所检项目合格。	
137	GX-B1495/20-Y-24656~24658	2024年6月5日	本次共检高压开关柜3台，3台高压开关柜所检项目合格。	

138	GX-B1495/20-Y-24659	2024年6月5日	所检项目合格。	
139	GX-B1495/20-Y-24660~24672	2024年6月5日	本次共检高压开关柜13台，13台高压开关柜所检项目合格。	

140	GX-B1495/20-Y-24673~24679	2024年6月5日	本次共检高压开关柜7台，7台高压开关柜所检项目合格。	
141	GX-B1495/20-Y-24680~24689	2024年6月5日	本次共检高压开关柜10台，10台高压开关柜所检项目合格。	

142	GX-B1495/20-Y-24690~24696	2024年6月5日	本次共检高压开关柜7台，7台高压开关柜所检项目合格。	
143	GX-B1495/20-Y-24697~24703	2024年6月5日	本次共检高压开关柜7台，7台高压开关柜所检项目合格。	

144	GX-B1495/20-Y-24704~24714	2024年6月5日	本次共检高压开关柜11台，11台高压开关柜所检项目合格。	
145	GX-B1495/20-Y-24715~24716	2024年6月5日	本次共检高压开关柜2台，2台高压开关柜所检项目合格。	

146	GX-B1495/20-Y-24717~24723	2024年6月5日	本次共检高压开关柜7台，7台高压开关柜所检项目合格。	
147	GX-B1495/20-Y-24724	2024年6月5日	所检项目合格。	

148	GX-B1495/20-Y-24725	2024年6月5日	所检项目合格。	
149	GX-B1495/20-Y-24726~24736	2024年6月5日	本次共检高压开关柜11台，11台高压开关柜所检项目合格。	

150	GX-B1495/20-Y-24737~24748	2024年6月5日	本次共检高压开关柜12台，12台高压开关柜所检项目合格。	
151	GX-B1495/20-Y-24749~24759	2024年6月5日	本次共检高压开关柜11台，11台高压开关柜所检项目合格。	

152	GX-B1495/20-Y-24760~24767	2024年6月5日	本次共检高压开关柜8台，8台高压开关柜所检项目合格。	
153	GX-B1495/20-Y-241083~241094	2024年6月5日	本次共检高压开关柜12台，12台高压开关柜所检项目合格。	

154	GX-B1495/20-Y-24768~24781	2024年6月4日	本次共检电流互感器14只，14只电流互感器所检项目合格。	
155	GX-B1495/20-Y-24782~24801	2024年6月4日	本次共检电流互感器20只，20只电流互感器所检项目合格。	

156	GX-B1495/20-Y-24802~24813	2024年6月4日	本次共检电流互感器12只，12只电流互感器所检项目合格。	
157	GX-B1495/20-Y-24814~24831	2024年6月4日	本次共检电流互感器18只，18只电流互感器所检项目合格。	

158	GX-B1495/20-Y-24832~24861	2024年6月4日	本次共检电流互感器30只，30只电流互感器所检项目合格。	
159	GX-B1495/20-Y-24862~24867	2024年6月4日	本次共检电流互感器6只，6只电流互感器所检项目合格。	

160	GX-B1495/20-Y-24868~24869	2024年6月4日	本次共检电流互感器 2只，2只电流互感器 所检项目合格。	
161	GX-B1495/20-Y-24870~24895	2024年6月4日	本次共检电流互感器 26只，26只电流互感 器所检项目合格。	

162	GX-B1495/20-Y-24896~24909	2024年6月4日	本次共检电流互感器14只，14只电流互感器所检项目合格。	 A worker wearing a red helmet and a white protective suit is working on an open electrical cabinet. The worker is using a tool to inspect or adjust components inside the cabinet. A yellow timestamp '2024/4/9' is visible in the bottom right corner of the photo.
163	GX-B1495/20-Y-24910~24929	2024年6月4日	本次共检电流互感器20只，20只电流互感器所检项目合格。	 A worker wearing a black helmet and a white protective suit is working on an open electrical cabinet. The worker is using a tool to inspect or adjust components inside the cabinet. A yellow timestamp '2024/4/10' is visible in the bottom right corner of the photo.

164	GX-B1495/20-Y-24930~24944	2024年6月4日	本次共检电流互感器15只，15只电流互感器所检项目合格。	
165	GX-B1495/20-Y-24945~23959	2024年6月4日	本次共检电流互感器15只，15只电流互感器所检项目合格。	

166	GX-B1495/20-Y-24960~24981	2024年6月4日	本次共检电流互感器 22只，22只电流互感 器所检项目合格。	
167	GX-B1495/20-Y-24982~24985	2024年6月4日	本次共检电流互感器 4只，4只电流互感 器所检项目合格。	

168	GX-B1495/20-Y-24986~241000	2024年6月4日	本次共检电流互感器15只，15只电流互感器所检项目合格。	
169	GX-B1495/20-Y-241001~241002	2024年6月4日	本次共检电流互感器2只，2只电流互感器所检项目合格。	

170	GX-B1495/20-Y-241003~241004	2024年6月4日	本次共检电流互感器 2只，2只电流互感器 所检项目合格。	
171	GX-B1495/20-Y-241095~241116	2024年6月4日	本次共检电流互感器 22只，22只电流互感 器所检项目合格。	

172	GX-B1495/20-Y-241117~241140	2024年6月4日	本次共检电流互感器24只，24只电流互感器所检项目合格。	
173	GX-B1495/20-Y-241141~241162	2024年6月4日	本次共检电流互感器22只，22只电流互感器所检项目合格。	

174	GX-B1495/20-Y-241163~241178	2024年6月4日	本次共检电流互感器16只，16只电流互感器所检项目合格。	
175	GX-B1336/22-Y-24001~24002	2024年6月4日	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。	

176	GX-B1336/22-Y-24003~24004	2024年6月4日	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。 。	
177	GX-B1336/22-Y-24005~24006	2024年6月4日	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。 。	

178	GX-B1336/22-Y-24007~24008	2024年6月4日	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。 。	
179	GX-B1336/22-Y-24009~24010	2024年6月4日	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。 。	

180	GX-B1336/22-Y-24011~24012	2024年6月4日	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。 。	
181	GX-B1336/22-Y-24013~24014	2024年6月4日	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。 。	

182	GX-B1336/22-Y-24015~24016	2024年6月4日	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。	
183	GX-B1336/22-Y-24017	2024年6月4日	所检项目合格。	

184	GX-B1336/22-Y-24018	2024年6月4日	所检项目合格。	
185	GX-B1336/22-Y-24019~24020	2024年6月4日	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。	

186	GX-B1336/22-Y-24021	2024年6月4日	所检项目合格。	
187	GX-B1336/22-Y-24022~24023	2024年6月4日	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。 。	

188	GX-B1336/22-Y-24024~24025	2024年6月4日	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。 。	
189	GX-B1336/22-Y-24026~24027	2024年6月4日	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。 。	


190	GX-B1336/22-Y-24028~24029	2024年6月4日	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。	
191	GX-B1495/20-Y-24451~24457	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器7台，7台高压交流断路器所检项目合格。	

192	GX-B1495/20-Y-24458~24467	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器10台，10台高压交流断路器所检项目合格。	
193	GX-B1495/20-Y-24468~24473	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器6台，6台高压交流断路器所检项目合格。	

194	GX-B1495/20-Y-24474~24482	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器9台，9台高压交流断路器所检项目合格。	
195	GX-B1495/20-Y-24483~24497	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器15台，15台高压交流断路器所检项目合格。	

196	GX-B1495/20-Y-24498~24500	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器3台，3台高压交流断路器所检项目合格。	
197	GX-B1495/20-Y-24501	2024年6月5日	所检项目合格。	

198	GX-B1495/20-Y-24502~24514	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器13台，13台高压交流断路器所检项目合格。	 A worker in a grey uniform and black helmet is working on a high-voltage switchgear cabinet. The worker is standing in front of an open cabinet, reaching into the interior. A yellow date stamp '2024/4/9' is visible in the bottom right corner of the image.
199	GX-B1495/20-Y-24515~24521	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器7台，7台高压交流断路器所检项目合格。	 A worker in a grey uniform and red helmet is working on a high-voltage switchgear cabinet. The worker is standing in front of an open cabinet, reaching into the interior. A yellow date stamp '2024/4/9' is visible in the bottom right corner of the image.

200	GX-B1495/20-Y-24522~24531	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器10台，10台高压交流断路器所检项目合格。	
201	GX-B1495/20-Y-24532~24538	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器7台，7台高压交流断路器所检项目合格。	

202	GX-B1495/20-Y-24539~24545	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器7台，7台高压交流断路器所检项目合格。	
203	GX-B1495/20-Y-24546~24556	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器11台，11台高压交流断路器所检项目合格。	

204	GX-B1495/20-Y-24557~24563	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器7台，7台高压交流断路器所检项目合格。	
205	GX-B1495/20-Y-24564	2024年6月5日	所检项目合格。	

206	GX-B1495/20-Y-24565	2024年6月5日	所检项目合格。	
207	GX-B1495/20-Y-24566~24576	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器11台，11台高压交流断路器所检项目合格。	

208	GX-B1495/20-Y-24577~24588	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器12台，12台高压交流断路器所检项目合格。	
209	GX-B1495/20-Y-24589~24599	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器11台，11台高压交流断路器所检项目合格。	

210	GX-B1495/20-Y-24600~24607	2024年6月5日	本次共检高压交流断路器8台，8台高压交流断路器所检项目合格。	
211	GX-B1556/22-Y-24014	2024年6月6日	所检项目合格。	

212	GX-B1557/22-Y-24028	2024. 6. 5	所检项目合格。	
213	GX-B1557/22-Y-24029	2024. 6. 5	所检项目合格。	

214	GX-B1556/22-Y-24015	2024. 6. 5	所检项目合格。	 A yellow bulldozer with the number '02' on its side is parked on a dirt surface. Two workers in safety gear stand in front of it. The date '2024/5/31' is visible in the bottom right corner of the photo.
215	GX-B1521/20-Y-24420	2024. 6. 5	所检项目合格。	 A yellow excavator with the number '02' on its arm is parked on a dirt surface. One worker in safety gear stands in front of it. The date '2024/5/31' is visible in the bottom right corner of the photo.

216	GX-B1521/20-Y-24421	2024. 6. 5	所检项目合格。	 A yellow Volvo excavator is shown in operation on a dirt mound. Two workers in safety gear are standing nearby. The date stamp '2024/5/31' is visible in the bottom right corner of the photo.
217	GX-B1521/20-Y-24422	2024. 6. 5	所检项目合格。	 A yellow Volvo excavator is parked on a dirt surface. A worker in safety gear is standing next to it. The date stamp '2024/5/31' is visible in the bottom right corner of the photo.

218	GX-B1521/20-Y-24423	2024. 6. 5	所检项目合格。	
219	GX-B1521/20-Y-24424	2024. 6. 5	所检项目合格。	

220	GX-B1521/20-Y-24425	2024. 6. 5	所检项目合格。	
221	GX-B1521/20-Y-24426	2024. 6. 5	所检项目合格。	

222	GX-B1539/22-Y-24221	2024. 6. 5	所检项目合格。	
223	GX-B1539/22-Y-24222	2024. 6. 5	所检项目合格。	

224	GX-B1539/22-Y-24223	2024. 6. 5	所检项目合格。	
225	GX-B1539/22-Y-24224	2024. 6. 5	所检项目合格。	

226	GX-B1539/22-Y-24225	2024. 6. 5	所检项目合格。	
227	GX-B1521/20-Y-24414	2024年6月4日	所检项目合格。	

228	GX-B1521/20-Y-24415	2024年6月4日	所检项目合格。	
229	GX-B1521/20-Y-24416	2024年6月4日	所检项目合格。	

230	GX-B1521/20-Y-24417	2024年6月4日	所检项目合格。	 A photograph showing a person wearing a red hard hat and a light-colored jacket, sitting inside the operator's cab of a piece of heavy machinery. The person is looking down at a device in their hands. A yellow date stamp '2024/5/28' is visible in the bottom left corner of the image.
231	GX-B1521/20-Y-24418	2024年6月4日	所检项目合格。	 A photograph of a yellow excavator with a black bucket, positioned on a dirt construction site. The excavator's arm is raised. A yellow date stamp '2024/5/28' is visible in the bottom right corner of the image.

232	GX-B1521/20-Y-24419	2024年6月4日	所检项目合格。	
233	GX-B1521/20-Y-24412	2024年6月4日	所检项目合格。	

234	GX-B1521/20-Y-24413	2024年6月4日	所检项目合格。	
235	GX-B1557/22-Y-24024	2024年6月5日	所检项目合格。	