

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
121	GX-B1364/22-A-24909	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
122	GX-B1364/22-A-24910	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
123	GX-B1364/22-A-24920	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
124	GX-B1364/22-A-24921	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
125	GX-B1364/22-A-24922	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
126	GX-B1363/22-A-24417	2024/8/15	所检项目合格。	 A photograph showing two male technicians in light blue work shirts and dark trousers inspecting a large, rusted industrial furnace. The furnace has a vertical pipe on top and a yellow warning triangle on its front. One technician is on the left, looking at the furnace, while the other is on the right, touching the front panel. A green floor fan is visible on the right. The background shows a window with red-tinted glass and a concrete pillar. A date stamp '2024/08/12' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
127	GX-B1363/22-A-24425	2024/8/15	全厚度拉伸强度 :1535N/mm, 全厚度拉断伸长率为: 28%; 其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
128	GX-B1363/22-A-24424	2024/8/15	全厚度拉伸强度:1515N/mm, 全厚度拉断伸长率为: 32%; 其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
129	GX-B1363/22-A-24423	2024/8/15	全厚度拉伸强度:1071N/mm, 全厚度拉断伸长率为: 28%; 其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
130	GX-B1363/22-A-24422	2024/8/15	全厚度拉伸强度:1118N/mm, 全厚度拉断伸长率为: 25%; 其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
131	GX-B1363/22-A-24426	2024/8/15	所检项目合格。	 A photograph showing two male technicians in light blue work shirts and dark trousers inspecting a large, rusted industrial furnace. The technician on the left is wearing yellow gloves. The furnace has a tall, vertical exhaust pipe on top. A large green industrial fan is visible on the right. The date stamp '2024/08/13' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
132	GX-B1363/22-A-24427	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
133	GX-B1364/22-A-24918	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
134	GX-B1364/22-A-24919	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
135	GX-B1364/22-A-24917	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
136	GX-B1364/22-A-24916	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
137	GX-B1364/22-A-24915	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
138	GX-B1364/22-A-24914	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
139	GX-B1364/22-A-24913	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
140	GX-B1364/22-A-24912	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
141	GX-B1364/22-A-24911	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
142	GX-B1364/22-A-24906	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
143	GX-B1364/22-A-24907	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
144	GX-B1364/22-A-24908	2024/8/15	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
145	GX-B1462/22-A-24007	2024/8/13	所检项目合格。	 A photograph showing two male technicians in light blue lab coats working in a laboratory. The technician in the foreground is focused on a piece of equipment, possibly a scale or a small furnace, which is placed on a white surface. The technician in the background is also looking down at the equipment. The lab coat of the foreground technician has a blue circular logo on the sleeve. A yellow date stamp '2024/08/10' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
146	GX-B1363/22-A-24433	2024/8/13	所 检 项 目 合 格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
147	GX-B1538/22-A-24077	2024/8/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
148	GX-B1538/22-A-24078	2024/8/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
149	GX-B1363/22-A-24428	2024/8/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
150	GX-B1363/22-A-24429	2024/8/16	所检项目合格。	 A photograph showing two workers in light blue uniforms inspecting a large, rusted industrial furnace. One worker is on the left, looking into an open compartment, while the other is on the right, wearing yellow gloves and holding the edge of the compartment. The furnace has a tall, white-painted metal chimney on top. The background shows a window with a red frame and some outdoor greenery. A date stamp '2024/08/14' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
151	GX-B1364/22-A-24930	2024/8/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
152	GX-B1364/22-A-24931	2024/8/16	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
153	GX-B1509/20-A-24020	2024/8/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
154	GX-B1509/20-A-24021	2024/8/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
155	GX-B1509/20-A-24022	2024/8/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
156	GX-B1363/22-A-24420	2024/8/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
157	GX-B1364/22-A-24923	2024/8/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
158	GX-B1363/22-A-24421	2024/8/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
159	GX-B1363/22-A-24443	2024/8/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
160	GX-B1363/22-A-24435	2024/8/20	所检项目合格。	 A photograph showing two workers in light blue uniforms inspecting a large, rusted industrial furnace. One worker is on the left, looking at the furnace, and the other is on the right, wearing yellow gloves and touching the furnace door. The furnace has a large vertical pipe on top and a date stamp '2024/08/18' in the bottom right corner.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
161	GX-B1363/22-A-24444	2024/8/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
162	GX-B1363/22-A-24445	2024/8/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
163	GX-B1364/22-A-24932	2024/8/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
164	GX-B1364/22-A-24933	2024/8/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
165	GX-B1364/22-A-24888	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
166	GX-B1364/22-A-24889	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
167	GX-B1364/22-A-24890	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
168	GX-B1364/22-A-24891	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
169	GX-B1364/22-A-24924	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
170	GX-B1364/22-A-24925	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
171	GX-B1364/22-A-24926	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
172	GX-B1364/22-A-24943	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
173	GX-B1364/22-A-24934	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
174	GX-B1364/22-A-24935	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
175	GX-B1364/22-A-24936	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
176	GX-B1364/22-A-24946	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
177	GX-B1364/22-A-24949	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
178	GX-B1364/22-A-24947	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
179	GX-B1364/22-A-24948	2024/8/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
180	GX-B1364/22-A-24927	2024/8/21	所检项目合格。	