

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
17	GX-B1340/23-9-25010	2025.4.9	1#在用主要通风机系统合格。	
18	GX-B1340/23-9-25011	2025.4.9	2#在用主要通风机系统合格。	

19	GX-B1341/24-9-25025	2025.4.10	综合判定：合格。	 2025.3.11
20	GX-B1343/21-9-25010	2025.4.10	1. 矿井总进风量： 3604.3m ³ /min, 矿井总回风量： 3958.0m ³ /min; 2. 主通风机风量： 4061.4m ³ /min; 3. 矿井有效风量： 3510.0m ³ /min;	 2025.3.11
21	GX-B1347/21-9-25010	2025.4.10	1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量	 2025.3.11

22	GX-B1425/23-9-25002	2025.4.10	1. 矿井正常通风风量: 3616.4m ³ /min; 2. 矿井反风风量: 2182.0m ³ /min; 3. 机站正常通风风量: 东区+70m中段通风机为 1687.8m ³ /min, 东区+120中段主通	 2025.3.12
23	GX-B1341/24-9-25026	2025.4.9	综合判定: 合格。	 2025.3.11
24	GX-B1341/24-9-25027	2025.4.9	综合判定: 合格。	 2025.3.11

25	GX-B1343/21-9-25011	2025.4.9	1. 矿井总进风量: 2727.1m³/min, 矿井总回风量: 2775.3m³/min; 2. 主通风机风量: 2850.2m³/min; 3. 矿井有效风量: 1755.2m³/min;	
26	GX-B1347/21-9-25011	2025.4.9	1、风量(风速)合格率: 100%, 大于65%, 合格; 2、风质合格率: 100%, 大于90%, 合格; 3、作业环境空气质量合格率: 100%, 大于60%, 合格; 4. 矿井有效风量	
27	GX-B1425/23-9-25003	2025.4.9	1. 矿井正常通风风量: 2727.1m³/min; 2. 矿井反风风量: 1688.7m³/min; 3. 机站正常通风风量: 南区+160m中段主通风机为1340.1m³/min, 北区+220m回风平硐	

28	GX-B1340/23-9-25012	2025.4.14	1#主要通风机系统合格。	 2025.3.26
29	GX-B1340/23-9-25013	2025.4.14	2#主要通风机系统合格。	 2025.3.28
30	GX-B1341/21-9-25039	2024.4.14	综合判定：合格。	 2025-03-10